

## Null-Einstellgeräte mit Magnet

Z-Axis Zero-setters with magnet

Appareils de réglage du zéro avec aimant

Referenzhöhe / Hight / Hauteur 50 mm



**Verwendung:**


Zum Einstellen der Werkzeuge (z. B. Fräser) auf Null und zum Bestimmen des Referenzpunktes der Maschinenspindel.

**Application:**

For setting tools (e.g. end mills) to "zero" and for determining the reference point of the machine spindle.

**Application:**

Pour la mise à zéro d'outils (p. ex. fraiseuses) et la détermination du point de référence de la broche de la machine.



Bestell-Nr.  
Order no.  
Référence

702.5.48.2

**Mit Magnet**  
with magnet  
avec aimant

L

52

B

52

H

50

d

25

**Lieferumfang:** Inklusive Holzetui und Bedienungsanleitung.

**Delivery:** Wooden case and instruction manual.

**Livraison:** Avec coffret en bois et mode d'emploi.